



HT-601C

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LCD
Влажность	10% ~ 95%
Точность	$\pm 2.5\%RH \pm 1\%RH$
Температура изм.	-10°C ~ 65°C (14°F ~ 149°F)
Точность	$\pm 0.5^\circ C$
Время измерения	0.4 секунды
Память	Max. / Min. / последнее
Батарея	4 x 1.5V AA (UM-3) Батареи
Размер	202 x 72 x 37mm



SL-401

ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЗВУКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LCD
Функция	SL, Ln and simple Leq
Частота измерения	31.5Hz ~ 8kHz
Диапазон измерения	40 ~ 125dB
Разрешение	0.1dB
Основные режимы	Fast, slow and peak hold
Уровень звука	40 ~ 125dB
время измерения	0.1 second
Батарея	1.5V x 4 (AA)
Размер / Вес	212 x 69 x 32mm / 325g



AM-4202

ЦИФРОВОЙ АНЕМОМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LCD
Скорость воздуха	0.4 ~ 30.0m/s
	1.4 ~ 108.0km/h
	80 ~ 5910ft/min
	0.8 ~ 58.3knots/m/s
Температура изм.	0 ~ 60°C / 32 ~ 140°F
Разрешение	0.1/1
Точность	$\pm 2\% + 2d$
Батарея	9V 6F22
Размер	140 x 71 x 32mm



TM902C

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура изм.	-50°C ~ 750°C	$\pm 3\%$
Батарея	9V x 1 (6F22)	
Размер \ Вес	105 x 69 x 20mm \ 120g	



LX-101

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	LCD
Яркость	0 ~ 50000 LUX
Точность	$\pm (5\% \pm 5d)$
Разрешение	1 LUX
Батарея	4 x 1.5V AAA
Размер	132 x 64 x 34mm



TM211C

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	3 1/2 digit LCD, Max. reading 1999
Температура изм.	-100 ~ 199.9°C ($\pm 0.75\% + 1^\circ C$)
Батарея	9V x 1 (6F22)
Размер	105 x 70 x 20mm \ 120g (с батареей)